## MACsheetIST Ver23新機能



## このドキュメントには、 MACsheetIST Ver23のソフトウェアに実装された 新機能の概要が記載されています。

## 目 次

1	—舟	<b>殳的なオプション</b>	5
	1.1	加工を含む設定のベベルパーツ対応	5
	1.2	SVGプレビュー形式	5
	1.3	板材とクランプ設定でのジョブ番号設定	7
	1.4	ログファイル出力設定	8
	1.5	新しい3Dパーツファイル形式の対応	8
2	カッ	<i>」</i> ティング	10
	2.1	スケルトンに分割の機能での経路最適化オプション	10
	2.2	経路最適化設定の強化	11
	2.3	ジョイント毎の異なるリードイン対応	
	2.4	ダイヤ型ジョイント対応	15
	2.5	パーツテクノロジーの適用範囲設定(Perform Bite Lead-in Only for MicroJoint)	16
	2.6	TRUMPF ファイバーレーザーでのナノジョイント対応	16
	2.7	角度を変えながらベベルを作成	17
	2.8	楕円穴用フライカット設定の設定追加(丸穴用フライカットと同様に)	20
	2.9	共通切断における最後のカットを遅らせる(Delay Last Cuts)設定の追加	
	2.10	) 部品取り出しの為の機能追加 Clear Corner	22
3	パン	ノチング	24
	3.2	自動最小回転ONのデフォルト設定場所の変更	27
4	ネス	スティング	28
		サブネストにおけるマルチビュー機能	
		ワンピアス・プロセス	
	4.3	長尺部品の分割	31
	4.4	シートID機能の強化	32
	4.5	材料中央へのネスティング配置	34
	4.6	製品穴の中心に部品を配置	37
	4.7	マウスで加工順序を選択時に順番の文字サイズを変更する	41
	4.8	部品の共通加工の許可設定	42
	4.9	クリスタルレポートへのロゴ追加機能	44
5	シミ	ミュレーション	46
		「次のエラーを検索」ボタン	
6	チュ	ıーブ	47
		- チューブの残材のサポート	
		オートネストでのパーツ端のパイプの自動マージ機能	
		円筒チューブと矩形チューブのコーナー分割長さ設定	

7 MTı	ube	53
7.1	CAD Link for Tekla®	53
7.2	カット&ベンド Cut And Bend for Assembly Parts	53


## 1 一般的なオプション

## 1.1 加工を含む設定のベベルパーツ対応


加工を含む設定がベベルパーツにも対応が可能になりました。

ネスティングデータ作成時に、ベベルパーツのベベル加工部分が重なりを防ぎます。

ホームメニュー => 全体 => 全体の情報内の加工を含むにて設定が出来ます。



結果は以下のようになります。



## 1.2 SVGプレビュー形式


AutoNest見積り設定のプレビュー機能が大幅に改善されました。

新しいプレビュー機能はSVGフォーマットに基づいており、画質に影響を与える事なく画像サイズの変更が可能です。


• 見積り設定 => 全般 にて、SVGパーツイメージ(ベクトル)にチェックを入れます。:



注文見積もりダイアログボックスから開く部品プレビューは以下のようになります。:




#### サブネスト全体のプレビュー:




## 1.3 板材とクランプ設定でのジョブ番号設定

ホームメニュー => 開始 => 板材とクランプ設定 => 自動 内で部品毎(dft毎)でジョブ番号の設定が可能になりました。事前に同じ取引先や、同じ納期等、部品毎で指定したジョブ番号はネスティングのに活用出来ます。



AutoNestでは、下図のように部品のジョブ番号が取得されることがわかります。



## 1.4 ログファイル出力設定


**各種設定** => **加工作業設定** => **デフォルト設定** タブにて出力するログファイルに設定が可能になりました。:




## 1.5 新しい3Dパーツファイル形式の対応

パーツを開く ダイアログボックスに3つの新しい3Dパーツファイルが追加されました:

\*.ipt、\*.par、\*.psm (3Dインポートオプション)



ネスティングでは **ホームメニュー** => **全体** => **個数** => **部品追加** ボタンでも同様にこれらのファイルが選択できます。:



\*.iptファイル(Inventor)のインポートは、Inventor CAD Linkの機能と連動しています。
\*.par、\*.psm(SolidEdge)のインポートは、SolidEdge CAD Linkの機能と連動しています。

## 2 カッティング


## 2.1 スケルトンに分割の機能での経路最適化オプション

スケルトンに分割機能に経路の最適化オプションが追加されました。 このオプションを用いる事で、空送り移動を最適化し、切断効率が向上します。

ホームメニュー => 全体 => 板材とクランプ設定 => スケルトンに分割内で設定が可能です。



加工機毎でこの設定を行うには、各種設定 => 加工機設定 => 板材を切断し分割 内で行います。:




## 2.2 経路最適化設定の強化

**ホームメニュー => 全体 => 板材とクランプ設定 => 最適レーザー加工** 内に二つの新しい設定が 追加されました。:



• By Contour Size - CAM => レーザーCAM => 自動レーザー割付 => レーザー加工 条件情報 タブでで定義された形状サイズに従って各サイズ毎で加工を行います。. 例:




By Contour Size を選択すると下図のような加工順序に変更します:



異なるサイズの穴を含め加工条件毎でまとめて加工を行いたい場合に便利な機能です。

• Small to Large - 小さな穴から大きな穴へと切断が進みます。切断加工中に傾いた穴と加工ヘッドの衝突を回避する際に役立ちます。


以下は、Small to Largeオプションを適用した例です:




## 2.3 ジョイント毎の異なるリードイン対応

マイクロジョイントを追加または編集する場合、メインパーツのリードイン設定に影響を与えることなく、各マイクロジョイントに異なるリードインを設定できます。


CAM編集=> オフセット&ジョイント => ジョイント追加 or ジョイント編集から設定が可能です。



ジョイントを付加したい箇所でクリックすると次のような画面が表示されます。:




適用範囲のオプションを選択し、**確定**ボタンをクリックします。 下図赤丸箇所のように、同一加工内でも異なるリードイン設定が可能です。




## 2.4 ダイヤ型ジョイント対応

ダイヤ型ジョイント(リードインとリードアウトが両方135度に開いたような形状)設定が新たに追加されました。

CAM 編集 => オフセット&ジョイント => ジョイント追加から操作が可能です。:



リードインとリードアウトの経路をこのように鋭角に構成することで、オペレーターはマイクロジョイントの強度を効果的に高め、カットの全体的な完全性を向上させることができます。




もちろん、リードインとリードアウトのサイズを変えることも出来ます。

# 2.5 パーツテクノロジーの適用範囲設定(Perform Bite Lead-in Only for MicroJoint)

**ホームメニュー => 処理 => 自動レーザー割付 => 自動レーザー割付 => パーツテクノロジー**項目に新たな設定が追加されました。

[Perform Bite Lead-in Only for MicroJoint]項目にチェックを入れると,加工にミクロジョイント、停止、ピックアップ、シュートが適用されていない場合は、通常のリードインが使用されます。




※ このオプションはすべてのレーザー加工機で利用可能です。

### 2.6 TRUMPF ファイバーレーザーでのナノジョイント対応

対応するためにはMDL ファイルに設定を追加します:

#### [Laser Info]

**MJMode** = 2 // Set to 2 to support NanoJoint を設定し、ジョイント追加、編集時に機械によるにチェックを入れます。




#### ホームメニュー ⇒ 処理 ⇒ レーザー加工条件表 ⇒ ピアッシングに新しい項目ができました:

レーザー加工 基準値	サー加工   基準値   全般   ピアッソグ   パーホライズ   プレビアス										
<i>ለ</i> ማሄ~ጳ	リスツレ	テープルNo.	テーフル名	Beam Diameter For Holes	ピタス時間	Blow out Time	Extra Time	Gas Pressure	アシストカウス	Water jet ON=' OFF=0	ナノショイント 1=有効
標準	2.3	0	ES010MD0-N2S0-30-2	0	0.02	0	0	3.051	N2	0	0
ሃንト	2.3	0	ES010MD0-N2S0-30-2	0	0.2	0	0	3.051	N2	0	0

ナノジョイントを選択した際、この項目の値が0の場合ポストプロセッサーは注意喚起が表示され、NC 生成はされません。

#### ナノジョイント設定するとは下図のようになります。:



#### 事前プログラムの設定をG824またはG821に設定します:

マシンプログラムの条件設定		
現在の加工機:	'3' TRUMPF / TCL1030FIBER TRUMPFT	
事前プログラム:	Nano-Joint G821	~
事前プログラム:	NONE	~
事前プロク゚ラム:	NONE	~

設定項目は以下のように設定します。:


/N 7001 NAME: "Micro-Joint Operator Controlled G821" LIST: "PROG" /N 7002 NAME: "Nano-Joint Operator Controlled G824" LIST: "PROG"

併せてミクロジョイントテーブルを正しく設定してください。


## 2.7 角度を変えながらベベルを作成


ベベルマシンで、角度を変えながらベベルを作成する機能が追加されました。

CAM => 開先加工 => 開先加工追加 上部スタート角度、上部エンド角度にて設定が出来ます。:





これは2Dと3Dで0から30までベベルを変化させた部品の例です:





そしてこれは、2Dと3Dで円弧のベベル角が0から30まで変化する例です:






# 2.8 楕円穴用フライカット設定の設定追加(丸穴用フライカットと同様に)


V23では、フライカットで丸穴をカットするのと同じ方法で楕円穴をカットする新しいオプションがあります。通常、楕円のフライカットは、すべての直線をカットしてから円弧をカットします。 mdlファイルにキーを追加できるようになりました。:

[Laser info]
FlyCutOvalCompletely = Yes

フライカットを追加すると下図のようになります。:



参考 設定前の楕円形の穴の通常のフライカットは下図のようになります。:




# 2.9 共通切断における最後のカットを遅らせる (Delay Last Cuts) 設定の追加

V23では、共通切断に新しいオプション「Delay Last Cuts」が追加されました。 このオプションを使用すると、共通切断は隣接するパーツもカットされた後に終了します。




チェックを入れると下図のような加工になります。:




## 2.10 部品取り出しの為の機能追加 Clear Corner

部品取り出しを容易にする為、Clear Corner機能がいくつかの処理項目に追加されました。 ホームメニュー => 処理 => 自動レーザー割付=> Clear Corner Parameters にて Performにチェックを入れ、Best RadiusとMin. Radiusを入力することで設定が可能です。




レーザー加工追加コマンドでも設定が可能です。

ホームメニュー => 処理 => レーザー加工追加 => 閉図形内, Clear Cornerにチェックを入れ, Best Radius と Min. Radius に値を入力し OK を押すことで設定が出来ます。




CAM編集コマンドから適用、削除が可能です。

ホームメニュー => **処理** => **CAM編集コマンドを選択し**, Clear Cornerにチェックを入れ,Best Radius と Min. Radius 設定することで適用し、Clear Corner が既に適用されている場合はチェックを外すことで削除が出来ます。



自動レーザー割付を実行した後、またはレーザー加工追加を適用した後、下図のようにすべてのコーナーにループが見られます。コーナーリミット角度が105°に設定されており、CAMプロセスが自動的に半径Rを小さくしてギャップを狭くしているため、120°のコーナーにはループが適用されていません。




## 3 パンチング


## 3.1 コーナーR特型を用いた自動金型割付対応

**自動金型割付**コマンドにて、円弧に適した特型を自動で割り付け出来るようになりました。円弧での二ブリング処理を回避し、割付後の手直し作業を軽減します。

下図のように特型の輪郭を描き、描画輪郭が開いておらず、原点(0,0)の位置に中心があることを確認してください。




各種設定 => **金型** => **特殊金型ファイル作成** を選択、**金型名称**を入力し、**確定**ボタンをクリックします。




● 注意: 自動金型割付設定画面にて切断金型制限、最大の幅を変更してください。:




登録時に円弧付近でクリックし、ENTERを押します。




金型情報画面で、必要な情報を入力し、ライブラリーに金型を追加ボタンをクリックします。



下図のように、ツールライブラリ編集コマンドで新しい特殊金型が追加されていることを確認します。



自動金型割付を行うと、登録した特型がR部分に自動で割りついたことが確認出来ます。:





## 3.2 自動最小回転ONのデフォルト設定場所の変更

自動最小回転ONのデフォルト設定場所が変更されました。

V22では各種設定 => 加工作業設定 => デフォルト設定 タブ内にありましたが、

V23では各種設定 => 加工機設定 => パンチ加工時間定数 に設定箇所が変更になりました。





## 4 ネスティング


## 4.1 サブネストにおけるマルチビュー機能

V23のAutoNestでは、サブネストにマルチビュー機能が追加されました。この機能により、1つ、2つ、または4つのサブネストを同時に表示できるようになり、ウィンドウを切り替えることなく複数のレイアウトを簡単に表示・操作できるようになります。

この機能は、表示=>マルチビューで利用できます。




シングル画面を選択した場合の画面例



2分割画面を選択した場合の結果は、以下の通りです。

また、サブネストの番号も左に表示されているのを確認できます。




4つの画面を設定するには、4分割画面のアイコンを選択します。

初期設定では、サブネストツリーの1から4の順に自動的に4つのウィンドウに配置されます。

また、サブネストツリーに4つ以上の複数のサブネストがある場合で、3番目のサブネストから連続で、その下のサブネストを表示させたい場合には、まず、サブネストツリーの3番目のサブネストを選択して「4分割」アイコンをクリックすると、サブネストは3番目から6番目のサブネストまで昇順で4つのウィンドウに配置されます。切り替えが出来ない場合は、一度1分割もしくは、2分割を選択後に、4分割のアイコンを選択してください。

サブネストツリーで連続でないサブネストを個別に表示させたいときには、配置したいサブネスト画面の一つを選択し、その後に表示したいサブネストツリーを選択すると、画面に表示されます。


分割された画面のサイズを調整するには、スライドバーを必要に応じて垂直方向または水平方向にドラッグすることで、サイズ調整が可能です。




## 4.2 ワンピアス・プロセス

ワンピアス・プロセスは、V23のAutoNestに搭載された新機能です。

シート全体または選択したウィンドウに1つのピアスを施すだけで、ピアス回数を削減し、あるパーツから別のパーツへのスムーズな移行を実現します。ネスティングの作業後、**CAM**=>**CAM編集**=>**ワンピアス・プロセス**(One Pierce Process)をクリックします(下図参照)。



「すべて」または「ウィンドウ」を選択します。




結果は、上記の通りです。

## 4.3 長尺部品の分割

各種設定=>加工機設定=>自動=>「図形変換」セクションに、「長尺部品の分割:Split Long Part」の機能が追加されました。この機能は、使用可能なシート長を超える部品を、指定された「最大分割長さ」の値に基づいて自動的に2つの部品に分割します。


これにより、大型部品のスムーズな処理が可能になり、作業効率が向上し、材料の無駄が削減されます。




この機能を適用する作業方法を、具体例を交えて、ご紹介致します。

新規のジョブを作成し、「オーダー作成」ダイアログで長尺部品のDXFファイルを追加します。 元の部品の長さは5300mmです。

上記画面の最大分割長さ(Max.Part Length)には、2900を入力しています。



「検証」ボタンをクリックした後の結果を確認します。この製品は 以下のように 2 つの部分に分割されています。




また、この機能は、分割部分に小さな穴が存在する場合には、**最大分割長さ**とISTで自動的に調整します。


## 4.4 シートID機能の強化

V23では、残材への材質と厚さのマーキングについて、強化された機能が追加されました。 このアップデートにより、残材の追跡と識別が容易になり、より正確に識別できます。


この機能を適用するには、ホームメニュー => 全体 => 板材とクランプ設定 => オートシートIDタブに移動し、「残材をマーク」と「XYT」オプションにチェックを入れてください(下図参照)




#### 結果は、下記の通りです。



結果をシミュレーション画面で見た場合。




通常、テキストは横書きされますが、テキストサイズが大きい場合やスペースが足りない場合は 縦書きされることがあります。




## 4.5 材料中央へのネスティング配置


ネスティング後に材料に未使用のスペースが残っていて、無駄とみなされる場合、または将来使用するために余白としてシートカットする必要がない場合に、この機能を使用します。この機能は自動ネスティングと手動ネスティングの両方で機能し、余白を切り取る時間と労力を無駄にする代わりに、シート上のネスト全体を中央に移動します。

この機能を適用するには、ホームメニュー => 自動ネスティング => オートネスティング => 高度な設定 => 高度なオートネスティングパラメータ のダイアログボックス=>全般タブに移動し、「材料中央へのネスティング配置:Center Nest on Sheet」オプションをオンにして確定をクリックし、以下に示すように実行をクリックします。







#### 材料中央へのネスティング配置を使用しない場合のネスティング結果



材料中央へのネスティング配置を使用した場合のネスティング結果




現在のサブネストに直接設定するには、以下に示すように、ホームメニュー =>全体 => 板材とクランプ設定 => 板材 タブの [シートのネストを中央に配置:Center Nest on Sheet] オプションをクリックします。




## 4.6 製品穴の中心に部品を配置


この機能を使用すると、小さなパーツを大きなパーツの製品穴に部品を配置することができます。 小さなパーツは穴の中心に自動的に配置されます。この機能は、パーツを切り抜き部分や穴の中央に 正確に配置する必要がある場合に便利です。

この機能を適用するには、ホームメニュー => 自動ネスティング => オートネスティング => 高度な設定 => 「高度なオートネスティングパラメータ」のダイアログボックス=>全般 タブに移動し、[穴の中心に部品を配置:Center Parts in Holes] オプションをオンにして 確定 をクリックし、以下に示すように 実行をクリックします。






#### 製品穴の中心に部品配置を使用しない場合のネスティング結果を示します。




#### 製品穴の中心に部品配置を使用した場合のネスティング結果を示します。



ここでは、両方のオプションをオンにし、残材シートを使用した場合の例を示しています。





このオプションをデフォルト設定するには、各種設定 => 各種設定 => 加工機設定 => オートネスティング タブに移動し、以下に示すように設定します。


ロ工機 最適レーザー加工 スモールチップ加コ	□ レーザー加工定義	NCオプション	オートネスティング	プランクパーツ作成	自動	マシンブ
- オートネストの方向 スタート 原点: 左上部 方向: 左> 右		<b>∵</b>		<ul><li>残材登録時の</li><li>□ シートカットによ</li><li>□ プランク材の</li></ul>	はる残材	設定
矩形ネスティングを優先 <b>○</b> エリアごと ○ 部品長ごと				□シート全体列	<b>E材</b>	
<ul><li>全ての配置を上に移動</li><li>全ての配置を下に移動</li></ul>						
☐ Move All Placements Right ☐ Move All Placements Left						
Center Nest on Sheet						

# 4.7 マウスで加工順序を選択時に順番の文字サイズを変更する


マウスによる順序付け作業中にテキスト サイズを変更するオプション

(CAM編集 => CAM編集 => マウスで順番指定) が V23 に追加されました。

#### 拡大前のテキスト表示例:




#### 拡大後のテキスト表示例:




## 4.8 部品の共通加工の許可設定

パーツ情報に「共通加工を許可: Allow Common Cuts」という新しいオプションが 追加されました。パーツバーで確認したいパーツを右クリックし、「**部品情報**」を選択してください。



デフォルトの設定では、全ての部品に対して、この機能がオンになっています。 部品のこのチェックを外すと、そのパーツは常に非共通加工バッファーを保持します。

チェックを外してを実行すると、このオプションがオフになっているパーツを除く全てのパーツが共通加工バッファを使用して配置されます。




### 4.9 クリスタルレポートへのロゴ追加機能

作業指示書設定から、Crystal Report テンプレートで会社のロゴを使用できるようになりました。 ロゴは、マシーンフォルダ(通常は C:¥Metalix¥Machines)に JPG または PNG 画像形式で保 存し、ファイル名が LOGO で始まるようにしてください。

テンプレートは現時点では透明な背景をサポートしていないため、ロゴは白または不透明の背景で作成してください。


各種設定 => 各種設定 => 加工指示書設定 => 全般に移動し、「ロゴ:Logo」ドロップダウンリストから保存したロゴを選択して確定を押します。

ロゴトークン付きの.rptの作業指示書(テンプレート)を選択し、作業指示書を出力します。 例として、出力した作業指示書には、弊社CADMAのロゴが表示されているのが確認出来ます。





Part-Name + Qty001 2025.05.29, 12:45:11



板取名称	Part-Name + Qty.Dsp					
データ保存場所	C:¥_01_temp¥NEST¥Part-Name + Qty001.NST					
使用機械	ENSIS_AJ	加工時間	00:09:00			
材質(板厚)	SPC (1 mm)	材料サイズ	2438 x 1219			
シート枚数	1	歩留まり	79.23 %			

部品No	部品名	サイス*X	#fX'Y	配置数	1440
1	61A11111	37.00	36.40	23	
2	61A22040004	1401.14	608.46	2	
5	61A28020040	1043.00	310.08	2	
8	61A31010006	623.50	423.18	2	
9	61A31010007	72.81	74.00	3	
10	61A31010009	73.08	147.37	5	
11	61A31010011	184.85	216.91	1	

# 5 シミュレーション

# 5.1 「次のエラーを検索」ボタン

シミュレーションで NC を編集またはチェックするときに、[次のエラーを検索] ボタンを使用してエラーを簡単に見つけることができるようになりました。



## 6 チューブ

## 6.1 チューブの残材のサポート

V23では、チューブの残材をサポートします。


チューブの残材をデフォルトでデータベースに保存するには、「カットチューブの残材:Remnants of Cut Tube]の ボックスにチェックを入れ、最小長さを入力します。




デフォルト設定が定義され、チューブのサブネストのNCコードが送信された場合、 残材が自動的に保存されます。



送信すると、次のようなメッセージが表示されます。



作成された残材は AutoNest のチューブ データベースに表示されます。




#### JobTrackにも追加されます。




## 6.2 オートネストでのパーツ端のパイプの自動マージ機能

チャック側に残る残材パイプを最後のパイプとジョイントを付加し結合することで、最終パイプど同時に搬出が可能になります。

チャック側に残る残材パイプに自動でジョイントを付加するには**パイプ** => **経過** => パーツの自動マージ を選択し、値を入力後 実行 ボタンをクリックする事で処理が出来ます。




例では、最後のチューブがチューブの端の残材と部分の最後の切り口にジョイントが付加されます。




## 6.3 円筒チューブと矩形チューブのコーナー分割長さ設定


円筒チューブと矩形チューブのコーナー部における分割長さを制御できるようになりました。 まず、「各種設定」=>「各種設定」=>「加工機設定」=>「チューブー般」で、新しいチューブ/チューブネストの切断パラメータ分割加工(Segmentation)のデフォルト値を設定する必要があります。




現在のチューブ/チューブネスト内の分割長さを変更するには、[**ホームメニュー**] => [**全体**] => [**板 材クランプ設定**] => [**チューブ全般**] に移動し、[**分割長さ: segmentation**] パラメータを変更してチューブに分割長さを適用します。



特定のカットに対するセグメンテーションを変更するには、[CAM] => [編集] => [チューブ セグメンテーション:Tube Segmentation] に移動して加工パラメータを変更し、 [OK] を押してチューブの分割長さを適用します。



シミュレーションでは、この場合、加工機設定で設定された通りに、回転加工に 0.3 mm の分割長さが適用されていることがわかります。



## 7 MTube


## 7.1 CAD Link for Tekla®

**IST**は、3D部品モデルを直接かつ効率的に転送できる、使いやすく直感的なインターフェースである Tekla®用CAD Linkを提供します。アセンブリから必要な部品を選択し、シートまたはチューブにエクスポートすることで、スムーズな作業準備とIST製品によるさらなる処理が可能になります。


## 7.2 カット&ベンド Cut And Bend for Assembly Parts

※ カット&ベンドは、マルチボディ部品にのみ適用され、アセンブリには適用されません。 アセンブリにカット&ベンドオプションを適用するには、まずパーツをマルチボディに変換する必要があります。

Metalix => CADTube => フレーム => Trim => Connect Angle を選択し、Tube 1 と Tube 2 をそれぞれ選択した後、Create ボタンをクリックすることで角のトリム処理が可能です。



**Metalix** => **CADTube** => **フレーム** => **Cut And Bend** => **Select Bend Tubes** をクリックし、チューブを選択後に **Process** ボタンをクリックする事で処理が可能です。



処理後の形状は下図のようになります。

