

実寸印刷


更新日

2008/06/09

■ 実寸印刷

作図した図を実寸(等倍)で印刷する手順を下記にご説明します。


- 1) 「標準ツールバー」-「帳票メニュー」-「帳票編集」で帳票編集に入ります。(図1)




- 2) 帳票の図のある画面で右クリックしますと、縮尺入力の画面が表示されます。最大の隣にスケールが表示されますので「1.00」と入力します。(図2)

注意点 : 「1.00」と入力後に「自動」ボタン押すと、スケールが変わってしまいます。

- 3) 図の位置を揃える場合は4つの矢印キーで行います。(図2)



- 4) 「標準ツールバー」-「印刷実行」を選択しますと「帳票印刷」の画面が表示されますので、「印刷実行」をクリックしますと実寸で図を印刷できます。(図3)



☆補足☆

紙質やプリンターの性能により若干の誤差が生じてしまう場合がありますので、ご了承下さい。

印刷時どうしてもスケールが合わない場合、スケーリングを変えるファイルがあります。例えば帳票上「1.00」で出力しても、スケールを変えて出力します。特徴あるプリンターでそのプリンターを使った時に必ず大きさが変わってしまうときに便利なファイルです。0.1%単位で設定できます。

設定方法

キャドマックのインストールフォルダ(CADMAC2k)の USER フォルダに [printtune.txt](#) のファイルを作ります。メモ帳を立ち上げていただき、数字でスケールの数字を入力します。例えば 99.5%にしたければ、0.995 と入力して下さい。保存する時に上記フォルダに [printtune.txt](#) の名前で保存してください。以上で完了です。帳票で 1.00 倍に設定して印刷しても 99.5%縮小して印刷されます

- 本書に含まれている内容は、いかなる保証もない現状バージョンで提供されるものです。
- 本書の内容に対するソフトの使用、使用結果に対しては正確性、真実性等のいかなる表明、保証も致しません。またバージョンアップで予告無しに仕様の変更をすることがあります。
- 本書の内容を無断で転用することを禁じます。